

危険箇所対策一覧 NO.(1)

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳				②対策完了予定年度	対策案		
					教育	警察	防災	道路管理者 県道 市道				
37	東条学園・1	東垂水352付近	交通量が多いため	横断歩道の設置 減速を促す注意喚起の標識設置		① △	② ×			①R4末検討	①設置検討。ただし、歩行者溜まりを設置するには、地権者の了承が必要。②約150m手前の下り坂が始まる地点に置き看板が設置されているため、新たに注意喚起を促す看板等は設置しない。	
38	東条学園・2	厚利1-1付近	交通量が多いため	大石橋をこえた横断歩道のところに信号機の設置 車道側に歩行者注意喚起の看板設置		① ×	② ○			②R4	①設置基準満たさない(昨年度県本部視察済み)。小野バイパス完成後の交通量変化を見て検討。橋に柱が立てられない。吉井駐在所が巡回継続。 ②東から来る車に対して巻き看板を設置する。	
39	東条学園・3	南山西交差点4丁目→3丁目に向かう横断歩道(南山3丁目25-19附近)	ひょうご東条ICへ向かう車、トラック、バス等、交通量も多い。	・歩行者用信号機の設置						R4末実施	令和4年度末までに設置予定。	
40	東条学園・4	天神南の東西向き横断歩道(天神173-1、173-4附近) 天神南交差点	子どもたちが主に通る横断歩道にだけ歩行者用の信号がないため、特に低学年下校のとき、子供たちが戸惑っている。	・歩行者用信号機の設置						R4要望済み	令和4年度末までに設置予定。	
41	東条学園・5	農協付近の歩道の縁石(天神262、249-3) JAみのり東条支店南東の十字路	この縁石のみカーブしていて、自転車が通るのに危険	・縁石の撤去						R4検討、R5末対策予定	歩行者等の安全確保の観点から、縁石は現況のままとするが、歩行者等に縁石を認識してもらうため、ガードパイプかポストコーンの設置を行い、安全を確保する。	
42	東条学園・6	アフタースクール付近の交差点(掬鹿谷246付近)	下校時、旧東小学校へ向かう道を南から北へ渡るときに、道が細いせいか、左右の確認をせずに飛び出すことがあり、とても危険です。	・南からの道に停止線が欲しい。 ・旧小学校側から来る車が注意してもらえるように、カーブミラーや飛び出し坊やなどをもっと目立たせるなど、なにかが欲しい。	① ○	② ×			③ ○	①R4実施済 ③R4	①飛び出し坊やなど数を増やす検討。 ②停止線を引く根拠がない。停止線を引くときは、地元での了承が必要。 ③白線の引き直しを行う。	
43	東条学園・7	集合場所から県道75の歩道までの間(堂下呉服店付近)(秋津287-5から293-1附近まで)	集合場所から県道へ出るときに、県道を西から左折してきた車と接触しないかと心配。また、歩道があるところまでグリーンベルトはあるのですが、道幅が広くないので車が通ると危険。	・歩道をつくってほしい。						△	R4末検討	白線の引き直しを行い、安全を確保する。
44	東条学園・8	黒石公民館付近(永福1503付近) (通学バス黒石停留場から農道(通学路)に渡る県道316号線)	交通量が多く、スピードを出す車が多く、子供が渡るときも横断歩道がないので、車が止まってくれず、危ないです。	・横断歩道の設置	② ○	① ○				①R4実施済 ②R4実施済	①横断歩道を8月末に設置済み。 ②児童生徒へ横断歩道が設置されたことの周知。	
45	東条学園・9	大畑558-2 キツネ坂丁字路	横断歩道が消えかかっている	・横断歩道の補修			×				R4末検討	摩耗の優先度が低いので、今年度の塗替えはできない。
46	東条学園・10	大畑330番地附近丁字路	横断歩道が消えかかっている	・横断歩道の補修							R5末実施予定	業者に市内全歩道の白線状況をランク付けした結果、白線が残っていないとランク付けされた箇所である。改めて塗るように言う。令和4年度塗替え上申を行う。

※危険箇所報告カード【様式1】に合わせて、学校・番号、通学路の危険・要注意箇所、通学路の状況・危険理由、要望事項を記入し提出下さい。

令和4年度(東条学園小中)学校区
危険箇所対策一覧 NO.(1)

令和4年7月4日締切分
加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳				②対策完了 予定年度	対策案
					教育	警察	防災	道路管理者 県道 市道		
47	東条学園・11	大畑338-1	児童や中学生の横断において危険	横断歩道の設置		① ×		② ○	②R5 未実施 予定	①既存の横断歩道が近すぎて、設置基準を満たさないため、設置できない。 ②車の注意喚起として、白線及びゼブラゾーンの引き直しをする。
48	東条学園・12	藤田佳彰様宅(埴鹿谷191)北側の交差点	通学路で下校時に左折するときに、暗くなると左折するところがわかりづらくなり、車の運転手さんから子供の姿が見づらく発見が遅れると危険なので、改善をお願いします。	街灯などの設置				○	R4	夜間の視認性確保のため、ポストコーンを前後2カ所へ設置する。
49	東条学園・13	松沢公民館(松沢108付近)松沢公民館横通学路	周りに住宅がなく、人目に付きにくい状況。以前に防犯カメラ設置していただいています。設置されていることがわかりづらい状況となっています。	・人目につかなくなる通学路の入り口付近に「防犯カメラ設置中」や「見守り隊巡回中」などの大きな看板の設置	② ○		① ×		①× ②R4 実施 済	①防犯カメラの支柱に「防犯カメラ作動中」という表示が既にあるため。 ②学校の方で「子ども見守り隊活動中」の看板の向きを変えてもらう。
50	東条学園・15	嬉野東から栄枝に下る坂道(県道厚利社線 兵教大前信号～栄枝178)	歩道がなく危険。ゴルフ場からゴルフボールが飛んできて、目の前に落ちることがある。ごみがすごい。	・歩道を作って欲しい。 ・歩道が無理なら、せめて定期的に道路の点検と整備をしてほしいです。 ・ゴルフボールの対策をしてほしい。				①② ○	①②R4未 実施	①②県では指定通学路を優先して歩道整備行っており、現時点では歩道の計画はないが、自転車等の通行の安全を確保するため、外側線の塗替え及び除草の2回刈等を行う。また、交通支障となる落下物等については、回収を行うなど、適切な維持管理を引き続き行う。
51	東条学園・16	嬉野東から栄枝に下ったところの横断歩道(栄枝178付近)	坂を下って左側から車が出てくる。その車のスピードが速い。	・自動車に注意喚起を促すものの設置			① ○		①R4	①坂を下りる所の電柱に巻き看板を設置する。
52	東条学園・17	グリーンロード(新定382-3付近)	グリーンロードが全体的に滑る。特に、土肥富さんの裏がよくすべる	・全体的な点検 ・特に土肥富さんの裏の点検と改善をお願いしたい。				① ○	①R5	①舗装が酷い所、うち換え検討する。(20m程緑は塗らない。)他の所、要検討。
53	東条学園・18	旧マックスバリュさんの横の道(アサヒペンさんの看板の横)(岩屋214-1付近)	帰りは、植木で車が見えない	・見やすくしてほしい。	① ○				①R4 実施 済	①学校が地域委員と相談する。

※危険箇所報告カード【様式1】に合わせて、学校・番号、通学路の危険・要注意箇所、通学路の状況・危険理由、要望事項を記入し提出下さい。