

## 加東市教育委員会 通学路安全点検について

通学路安全点検で各地区から報告いただいた結果の一覧です。 順次対策が実施されます。

**令和5年度(東条学園小中) 学校区**

加東市通学路安全推進会議

通し番号	学校・番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険理由	要望事項	①対策の内訳					②対策完了 予定年度	対策案	
					教育	警察	防災	道路管理者				
								県道	市道			
42	東条学園・1	ゴミステーション横の交差点 (掬鹿谷1249-1先)	市道の道幅が狭く、交差点での優先順位がはっきりしないため危険。児童の横断がしやすいように横断歩道を設置して欲しい。	児童の横断がしやすいように横断歩道を設置。		×						横断歩道設置のために必要な幅員を満たさないため設置できない。
43	東条学園・2	ピオトープ沿いの道路 (掬鹿谷1249-3先)	地域の抜け道やアフタースクールの送迎に使われていたり、交通量が多く危険。	スクールゾーンの標識や路面標示をする。			○			R5済		「通学路注意」の巻き看板を設置済。
44	東条学園・3	神医院前 (森878-1先)	登下校時、西側から来る車がスピードを出していて見えづらく危険。	歩行者用の信号機設置		×						信号機設置柱を設置するための場所がなく設置できない。
45	東条学園・4	岩屋85-1 住宅前歩道	雨天時大きな水たまりができて、児童の通行の妨げとなっている。	歩道の路面補修。				○		R5		路面補修を実施。
46	東条学園・5	グリーンロードから県道を横断し、グリーンロードへ渡る所 (新定537-6先)	交通量も多く児童の横断が危険。特に、登校時は信号待ちの車列の間を児童が横断しており危険。	横断歩道の設置		×						グリーンロードは河川管理道路で、車の通行が可能であり動線上に横断歩道を設置することはできない。
47	東条学園・6	小沢から吉井へ抜ける道路(ごやま) (小沢454先~吉井101先)	歩行者が少なく、速度を落とさず通行する車が多い。	通学路を注意喚起する標識設置			○			R5済		注意喚起の看板を新しいものへ交換済み。
48	東条学園・7	大石橋を越えた横断歩道 (厚利126-3先)	現存の注意看板では車へ注意が伝わりづらい。	通学路がわかるようなより目立つ看板の設置	○					R5		標識や巻き看板は設置済。横断の際、歩行者からも大きくアピールする。
49	東条学園・8	厚利372番地東付近	県道75号に出るT字路のあるミラーが小さく、歩行している児童や走行する自転車が見えづらい。	ミラーを大きくする。特に東向きミラーの設置	○		×			R5		現状で十分確認可能なため、ミラーの向き変更や新たな設置は行わない。
50	東条学園・9	厚利公民館前(厚利160先)	防犯上の危険	防犯カメラの設置	○					R5		学校を通じ、地区から要望してもらう。
51	東条学園・10	グリーンロード(新定534-2先)	暗いため防犯上の不安がある。	防犯灯の設置						R5		グリーンロードは河川管理道路で、防犯灯の設置はできない。